

**ZAKŁAD KOMUNALNY
w DĘBEM WIELKIM**

05-311 Dębe Wielkie, ul. Zielona 3

tel. 25-749-70-01, 25-749-70-02

fax 25-749-70-03

NIP 822-22-78-065, Regon 141682562

Dębe Wielkie, 28.03.2013

ZK-T.063.26.2013

**WYNIKI BADAŃ WODY Z WODOCIĄGU GMINNEGO
Z DNIA 12.03.2013 ROKU**

MIEJSCOWOŚĆ	POBRANA WODA	BADANY PARAMETR	JEDNOSTKA	WYNIK BADANIA	DOPUSZCZALNE STĘŻENIE
CHROŚLA, RUDA, BYKOWIZNA, STACJA UZDATNIANIA WODY W CHROŚLI	WODA PODAWANA DO SIECI	Mętność	NTU	0,32	1
		Barwa	mg/l Pt	5	akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
		Przewodność	µS/cm	370	2500
		Zapach	TON	1 akceptowalny	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
		Smak	TFN	1 akceptowalny	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
		pH		7,8	6,5-9,5
		Amonowy jon	mg/l	<0,200	0,5
		Bakterie grupy coli	liczba w 100 ml	0	0
		<i>Escherichia coli</i>	liczba w 100 ml	0	0
	WODA Z SIECI	Mętność	NTU	<0,20	1
		Barwa	mg/l Pt	5	akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
		Przewodność	µS/cm	370	2500
		Zapach	TON	1 akceptowalny	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
		Smak	TFN	1 akceptowalny	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
		pH		8	6,5-9,5
		Amonowy jon	mg/l	<0,200	0,5
		Bakterie grupy coli	liczba w 100 ml	0	0
		<i>Escherichia coli</i>	liczba w 100 ml	0	0

Dyrektor
Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

mgr Grażyna Pechcin

ZK-T.063.26.2013

**WYNIKI BADAŃ WODY Z WODOCIĄGU GMINNEGO
Z DNIA 12.03.2013 ROKU**

MIEJSCOWOŚĆ	POBRANA WODA	BADANY PARAMETR	JEDNOSTKA	WYNIK BADANIA	DOPUSZCZALNE STEŻENIE
DĘBE WIELKIE, STACJA UZDATNIANIA WODY PRZY UL. ZIELONEJ 1	WODA PODAWANA DO SIECI	Barwa	mg/l Pt	5	akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
		Przewodność	µS/cm	520	2500
		Zapach	TON	1 akceptowalny	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
		Smak	TFN	1 akceptowalny	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
		pH		7,5	6,5-9,5
		Amonowy jon	mg/l	<0,200	0,5
		Bakterie grupy coli	liczba w 100 ml	0	0
		<i>Escherichia coli</i>	liczba w 100 ml	0	0
	WODA Z SIECI	Barwa	mg/l Pt	5	akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
		Przewodność	µS/cm	520	2500
		Zapach	TON	1 akceptowalny	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
		Smak	TFN	1 akceptowalny	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
		pH		7,4	6,5-9,5
		Amonowy jon	mg/l	<0,200	0,5
		Bakterie grupy coli	liczba w 100 ml	0	0
		<i>Escherichia coli</i>	liczba w 100 ml	0	0

Dyrektor
Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

inż. Grażyna Pechcin

ZK-T.063.26.2013

**WYNIKI BADAŃ WODY Z WODOCIĄGU GMINNEGO
Z DNIA 12.03.2013 ROKU**

MIEJSCOWOŚĆ	POBRANA WODA	BADANY PARAMETR	JEDNOSTKA	WYNIK BADANIA	DOPUSZCZALNE STĘŻENIE
DĘBE WIELKIE, STACJA UZDATNIANIA WODY PRZY UL. POWSTAŃCÓW	WODA PODAWANA DO SIECI	Mętność	NTU	0,29	1
		Barwa	mg/l Pt	5	akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
		Przewodność	µS/cm	421	2500
		Zapach	TON	1 akceptowalny	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
		Smak	TFN	1 akceptowalny	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
		pH		7,9	6,5-9,5
		Amonowy jon	mg/l	<0,200	0,5
		Bakterie grupy coli	liczba w 100 ml	0	0
		<i>Escherichia coli</i>	liczba w 100 ml	0	0
	WODA Z SIECI	Mętność	NTU	0,23	1
		Barwa	mg/l Pt	5	akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
		Przewodność	µS/cm	421	2500
		Zapach	TON	1 akceptowalny	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
		Smak	TFN	1 akceptowalny	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
		pH		7,6	6,5-9,5
		Amonowy jon	mg/l	<0,200	0,5
		Bakterie grupy coli	liczba w 100 ml	0	0
		<i>Escherichia coli</i>	liczba w 100 ml	0	0

Dyrektor
Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

inż. Grażyna Pechcin